Informacja o systemach SSWiN, CCTV, SSP w Muzeum w Lewkowie

Obiekt	Wykaz urządzeń SSWiN	Wykaz urządzeń CCTV	Wykaz urządzeń SSP
Pałac	centrala alarmowa – 1szt SATEL Integra 256 czujka ruchu - SLIM-DUAL-PRO 43szt czujka sufitowa podczerwieni 360stopni- 4szt. RISCO LUNAR RX150DTG300B ekspander- Satel INT PP 5szt oraz satel INT- E 8 szt. kontaktron- bezprzewodowy : 80szt SATEL AXD-200 Kontrakton przewodowy: SATEL K-2 54szt. sygnalizator- wewnętrzny : SATEL SPW-220R- 9szt. sygnalizator zewnętrzny: SATEL SD6000R 1szt. Cyfrowa czujka zbicia szyby: SATEL Indigo 13szt. manipulator – SATEL INT-KLFR-WSW - 6szt,	rejestrator- 4 rejestratory DAHUA NVR608-32-4KS2 32 kanały kamera- wewnętrzna szerokokątna – DAHUA HDBW1431E-0280 szt. 27 wewnętrzna wąski kąt DAHUA IPC-HDBW1431E -0360B-S4 szt. 9 kamera zewnętrzna na elewacji : 2szt. DAHUA HFW5541T-ASE-0280B	centrala –ESSER IQControlC Optyczna czujka dymu i ciepła ESSER IQ8 O2T szt. 69 Czujka termoróżniczkowa ciepła ESSER IQ8 TD szt 1 Moduł kontrolno sterujący FCT LP szt.3 Moduł kontrolno sterujący 4G2R AT szt. 20 Przycisk ROP IQ8 - szt. 20 sygnalizator zewnętrzny W2 SAOZ-PK szt.1 sygnalizator wewnętrzny W2 SA K5N szt.11 liniowy czujnik dymu FIRERAY 100RV szt. 1 system zasysający powietrze z szachtu windy - ASD 531 szt.1
Oficyna		kamera- wewnętrzna szerokokątna – DAHUA HDBW1431E-0280 szt. 4 wewnętrzna wąski kąt DAHUA IPC-HDBW1431E -0360B-S4 szt. 3 kamera zewnętrzna na elewacji : 4szt. DAHUA HFW5541T-ASE-0280B	centrala –ESSER IQControlC Optyczna czujka dymu i ciepła ESSER IQ8 O2T szt. 24 Optyczna czujka dymu ESSER IQ8 szt.4 Moduł kontrolno sterujący ESSER FCT LP szt.4 Moduł kontrolno sterujący ESSER 4G2R AT szt. 4 Przycisk ROP ESSER IQ 8- szt. 7 sygnalizator zewnętrzny W2 SAOZ-PK szt.1 sygnalizator wewnętrzny W2 SA K5N szt.2

			Wskaźnik zadziałania czujnika dymu ESSER 781814 szt 1
Wozownia	centrala alarmowa satel integra 128 czujka ruchu- SLIM-DUAL-PRO 24szt. kontrakton SATEL K-2 16szt. sygnalizator- wewnętrzny : SATEL SPW-220R - 3szt sygnalizator zewnętrzny: SATEL SD6000R 1szt. Cyfrowa czujka zbicia szyby: SATEL Indigo 2 szt,. manipulator – SATEL INT-KLFR-WSW 3 szt, ekspander- . Satel INT PP szt.2 oraz satel INT- E szt. 2	kamera wewnętrzna DAHUA IPC-HDW2431T-AS-0280B-S2 szt. 2 kamera- wewnętrzna szerokokątna – DAHUA HDBW1431E-0280 szt. 4 wewnętrzna wąski kąt DAHUA IPC-HDBW1431E -0360B-S4 szt. 5 kamera zewnętrzna: 8 szt. DAHUA HFW5541T-ASE-0280B	centrala –ESSER IQControlC
Park		kamera zewnętrzne IP DAHUA HFW5541E-ZE-27135 szt. 11	
lodownia	czujka ruchu – AGATE zewnętrzna 1szt. manipulator- 1szt. Satel INT-SCR –BL sygnalizator zewnętrzny: SATEL SD6000R 1szt. kontrakton : 1szt Satel K-2 ekspander- . Satel INT PP szt.1		